



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 1.202/2024 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 12 de setembro de 2024.

Referente: Requerimento nº203/2024
12ª Sessão

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
2289/2024	17/09/2024 12:31:08	254.XXX.XXX-01

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao Requerimento nº 203/2024, de autoria do Nobre Vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Memorando SME nº 230/2024, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Cajamar, 12 de setembro de 2024.

MEMORANDO nº 230/2.024 - SME

À Secretaria Municipal de Governo – SMG

Departamento Técnico Legislativo

At. Srª Caroline Macieri Parma

Referente: Requerimento CMC nº 203/2.024

Prezada Senhora,

Em atenção ao **Requerimento nº 203/2024**, através do qual o nobre Vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva requer *“a possibilidade de tomar providências quanto às instalações da EMEB Guilhermina do Couto Oliveira...”*


Encaminhamos o Memo SMISP nº 1815/2024 com informações acerca do andamento da reforma da unidade escolar, bem como anexamos cópia do laudo da Defesa Civil do município.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.


Profª **Jacqueline Pinto Ferreira Bedito**
Secretária Municipal de Educação

DEPARTAMENTO TÉCNICO
L.º 1.º ANDAR
Recebido em

12 SET 2024


Recebido Por Silvana Amâncio Horas 09:50

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30
CENTRO, CAJAMAR/SP CEP 07752-060
Telefone: (11) 4446-0040



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cajamar, 11 de setembro de 2024

MEMO SMISP Nº 1815/2024

À

Secretaria Municipal de Educação

A/C. Sra. Jaqueline Pinto Ferreira Benedito

Ref.: Memorando Nº 216/2024 SME

Assunto: Requerimento 203/2024

Prezado Senhor (a),

Em atenção ao memorando supracitado, informamos que de acordo com laudo da Defesa Civil, constatou-se que não há problemas estruturais na referida escola. Informamos ainda que houve uma reforma de piso na cozinha devido a problemas com infiltração e que existe uma programação para troca de pisos nas salas de aulas, que está programado para ser executado no recesso escolar. Segue em anexo o laudo da Defesa Civil.

Aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Eng.ª Roberta Helena da Costa
Gestora de Programas de Infraestrutura e Serviços Públicos

Eng. Ricardo Silas Thomaz
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos

Raul Lopes Cardoso
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Centro – Cajamar/SP – Tel: (11) 4446-0018



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil



MEMORANDO Nº 297/2024 – COMPDEC

Cajamar, 27 de julho de 2024.

À

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Sr. Raul Lopes Cardoso

Assunto: Encaminhamento

Prezado Senhor,

Considerando Relatório de Ocorrência 289/2024 da Coordenadoria de Defesa Civil, referente à monitoramento-área de risco. Encaminhamos para conhecimento e providências desta Secretaria, conforme anexos.

Sem mais, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


ENG.º SIDINEI MARQUES BARBOZA
Diretor de Proteção e Defesa Civil


ANTONIO CARLOS GALEOTI DE F. ARRUDA
Coordenador de Proteção e Defesa Civil

25 07 24
V. Arruda



DEFESA CIVIL



RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA

Emergência: () Sim (X) Não

Número: 224/14

Viatura: 01

Data: 25/07/24

Dados da Ocorrência* (Campo Obrigatório)

Nome: EMEB Gu. Chermínio do Leite Oliveira

RG/CPF: 05055.946/000

Endereço: Rua Vila Nova nº 446 - São Benedito

Telefone: (41) 4446 6066

Bairro: Km 43

Tipo de Ocorrência: Vistoria

Quadrante:

Área de Risco:

Hora local: 8:40

Hora final: 10:30

Origem: () 199 () PMC () Ouvidoria () Outros () Proc. Adm.()/Ofício.()

1 - NATUREZA DA OCORRÊNCIA

1. NATURAL

1.1 GEOLÓGICO

- Terremoto
- TREMOR DE TERRA 1.1.1.1.0
- Movimento de Massa, Quedas, Tombamentos e Rolamentos
- BLOCOS 1.1.3.1.1
- LASCAS 1.1.3.1.2
- MATAÇÕES 1.1.3.1.3
- LAGES 1.1.3.1.4

Deslizamentos

- DESGLIZAMENTO DE SOLO/ROCHA 1.1.3.2.1
- Corridas de Massa
- SOLO/LAMA 1.1.3.3.1
- ROCHA/DETRITO 1.1.3.3.2
- SUBSIDÊNCIAS E COLAPSO 1.1.3.4.0

Erosão

- EROSÃO DE MARGEM FLUVIAL 1.1.4.2.0

1.2 HIDROLÓGICO

- INUNDAÇÕES 1.2.1.0.0
- ENXURRADAS 1.2.2.0.0
- DESAFIAIMENTOS 1.2.3.0.0

1.3 METEOROLÓGICO

- Sistemas de Grande Escala: Escala regional
- Ciclones
- FRENTE FRIA ZONAS DE CONVERGÊNCIAS 1.3.1.0

Tempestades

- Tempestade Local Convectiva
- TEMPESADES
- TEMPESADES DE GRANIZO 1.3.2.1.1
- TEMPESADES DE GRANIZO 1.3.2.1.2
- TEMPESADES DE GRANIZO 1.3.2.1.3
- TEMPESADES DE GRANIZO 1.3.2.1.4
- TEMPESADES DE GRANIZO 1.3.2.1.5
- Temperaturas Extremas
- ONDAS DE CALOR 1.3.3.1.0
- Onda de frio
- FRIGIDIDADE 1.3.3.2.1
- GEADAS 1.3.3.2.2

2 - TECNOLÓGICO

- 2.1 Desastres Relacionados a Produtos Perigosos
- Desastres em Plantas e Distritos Industriais, Parques e Armazenamento de Produtos perigosos
- LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATMOSFERA CAUSADA POR EXPLOÇÃO OU INCÊNDIO 2.1.1.1
- Desastres Relacionados a Contaminação de Água
- LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL 2.1.2.1
- 2.2 Desastres Relacionados a Transporte de Produtos Perigosos
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.2.4.1.0
- TRANSPORTE FERROVIÁRIO 2.2.4.2.0
- TRANSPORTE AÉREO 2.2.4.3.0
- TRANSPORTE DUTOVIÁRIO 2.2.4.4.0
- 2.3 Desastres Relacionados a INCÊNDIOS URBANOS
- Incêndios Urbanos
- INCÊNDIOS EM PLANTAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS, PARQUES E DEPÓSITOS 2.3.1.1.0
- INCÊNDIOS EM AGLOMERADOS RESIDENCIAIS 2.3.1.2.0
- 2.4 Desastres Relacionados a OBRAS CIVIS
- COLAPSO DE EDIFÍCIOS 2.4.1.0.0
- ROMPIMENTO/ COLAPSO DE BARRAGENS 2.4.2.0.0
- 2.5 Desastres Relacionados a TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS Não perigosas
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.5.1.0.0
- TRANSPORTE FERROVIÁRIO 2.5.2.0.0
- TRANSPORTE AÉREO 2.5.3.0.0

OUTROS

Descrição:

1.4 CLIMATOLÓGICO

- Seca
- ESTIAGEM 1.4.1.1.0
- SECA 1.4.1.2.0
- Incêndio Florestal
- INCÊNDIO EM PARQUES, ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICA 1.4.1.3.0
- INCÊNDIO EM ÁREAS MÃO PROTEGIDAS, COM REFLEXOS NA QUALIDADE DO AR 1.4.1.3.1
- BAIXA UMIDADE DO AR 1.4.1.4.0

2.A - APOIO E/OU ACIONAMENTO NA OCORRÊNCIA

Órgão	Viaturas	Encarregado	Órgão	Viaturas	Encarregado	Viatura	Órgão	Encarregado	Ofício
() Ambulância			() GCM				() Pol. Civil		() sim () N
() Bombeiro			() Obras				() Trânsito		Nº
() CETESB			() PM - SP				() Zoonoses		

2B - PERDAS E DANOS - Materiais

<input type="checkbox"/> Móveis	<input type="checkbox"/> Alimentos	<input type="checkbox"/> Roupas	<input type="checkbox"/> Documentos	<input type="checkbox"/> Imóvel	<input type="checkbox"/> Outros	Vítimas:	FERIDOS _____	MORTOS _____
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------	---------------	--------------



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data: 25/07/2024

Relatório de Ocorrência: 289/2024

Assunto: Vistoria

Requerente: EMEB Guilherme do Couto Oliveira

**Local: Rua Vila Nova nº 446 –
Bairro São Benedito, KM 43 sentido
Sul, Rodovia Anhanguera –
Cajamar - SP**




Figura 1




Figura 2

Observações:

Figura 1 – Vista aproximada de calçada externa do prédio com sinais de pequeno recalque destacando - se de parede, não comprometendo a estrutura do prédio, deverá ser executado vedação no local para evitar infiltrações.

Figura 2 – Vista parcial de calçada externa do prédio com sinais de pequeno recalque destacando - se de parede, não comprometendo a estrutura do prédio, deverá ser executado vedação no local para evitar infiltrações.



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil




Figura 3




Figura 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data: 25/07/2024

Relatório de Ocorrência: 289/2024

Assunto: Vistoria

Requerente: EMEB Guilherme do Couto Oliveira

**Local: Rua Vila Nova nº 446 –
Bairro São Benedito, KM 43 sentido
Sul, Rodovia Anhanguera –
Cajamar - SP**

Observações:

Figura 3 – Vista parcial solário, onde foi observado que o mesmo foi construído em forma de adendo ao prédio existente sobre talude com 02 (dois) muros de contenção para garantir a segurança do mesmo.

Figura 4 – Vista parcial de parede do solário com sinais de dilatação entre parede solário e parede de prédio, foi orientado a vedação, não identificado risco no solário.



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil



Figura 5




Figura 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data: 25/07/2024

Relatório de Ocorrência: 289/2024

Assunto: Vistoria

Requerente: EMEB Guilherme do Couto Oliveira

**Local: Rua Vila Nova nº 446 –
Bairro São Benedito, KM 43 sentido
Sul, Rodovia Anhanguera –
Cajamar - SP**

Observações:

Figura 5 – Vista aproximada piso cerâmico novo substituindo piso existente que sofreu destacamento aparentemente por dilatação térmica, foi orientado caso novo evento de destacamento entrar em contato para substituição.

Figura 6 – Vista parcial de parede de sala de aula com fissuras/trincas que foi orientado a fechamento das mesmas para acompanhamento, não identificamos risco em estruturas do prédio no momento da vistoria .



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil




Figura 7




Figura 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data: 25/07/2024

Relatório de Ocorrência: 289/2024

Assunto: Vistoria

Requerente: EMEB Guilherme do Couto Oliveira

Local: Rua Vila Nova nº 446 – Bairro São Benedito, KM 43 sentido Sul, Rodovia Anhanguera – Cajamar - SP

Observações:

Figura 7 e 8 – Vistoria técnica, Defesa Civil, Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, Diretora EMEB e Pais de Alunos.

Conclusão:

Conforme vistoria no local identificamos que a Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos já vem executando manutenções emergenciais no local e também nos informou que a manutenção geral do prédio será executada no período de recesso escolar para não afetar as aulas do ano letivo, A Defesa Civil **não identificou riscos** no local no momento da vistoria, portanto não há necessidade de interdição em qualquer ambiente.

Rua Vereador Joaquim Pereira Barbosa, sn – Cajamar/SP - CEP 07776-450 - Tel: (11) 4446.0199

E-mail: defesacivil@cajamar.sp.gov.br



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 203 / 2024

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a esta Edilidade, sobre a possibilidade de tomar providências quanto às instalações da EMEB Guilhermina do Couto Oliveira. A comunidade local, especialmente alunos e pais de alunos, têm relatado sérios danos estruturais que estão causando pânico e medo de que um acidente grave possa ocorrer a qualquer momento (imagens em anexo).

Além disso, solicito que sejam planejadas e executadas as devidas manutenções e reformas necessárias para a preservação da integridade física do edifício e a tranquilidade da comunidade escolar. Peço a rápida ação dos órgãos competentes para resolver essa situação preocupante, evitando assim qualquer tipo de incidente que possa comprometer a segurança e o bem-estar dos alunos, professores e demais funcionários.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista ser de extrema importância que uma avaliação técnica seja realizada de forma urgente para identificar os pontos críticos das instalações e, assim, garantir a segurança de todos que frequentam a escola.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 22 de julho de 2024.

JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROCOLO
1966/2024

DATA / HORA
30/07/2024 16:08:53

USUÁRIO
120.XXX.XXX-12

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussão e votação úni
na _____ sessão _____
com _____ (_____) votos favoráveis
e _____ (_____) votos contrários
em _____ / 20____

CLEBER CANDIDO SILVA
PRESIDENTE

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo





Recebido em: 04/09/24
às 10 h 34



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR




Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo





Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR



Paredes com rachaduras profundas que vão até o chão



Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo