

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

PROCOLO  
2646/2021

DATA / HORA  
21/09/2021 12:15:36

USUÁRIO  
ester



P-0390/2021

São Paulo, 15 de setembro de 2021

**Ref.:Ofício nº 161/2021 – GP. Moção de  
Apelo nº 018/2021, de autoria do  
Vereador Flávio Alves Ribeiro.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos a Vossa Excelência nota técnica, elaborada pela Diretoria Metropolitana, referente à Moção de Apelo nº 018/2021, de autoria do Vereador Flávio Alves Ribeiro.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

**LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES**  
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor  
Vereador SAULO ANDERSON RODRIGUES  
Presidente  
Câmara Municipal de Cajamar

M/pro  
0793/21

Presidência  
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP  
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587  
www.sabesp.com.br



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A615-9909-9EDC-DA4B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ FERNANDO BERALDO GUIMARAES (CPF 549.077.488-68) em 20/09/2021 10:55:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/A615-9909-9EDC-DA4B>



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
Unidade de Gerenciamento Regional Extremo Norte – MNL  
Av. Liberdade, 500, Centro – Franco da Rocha – 07850-325  
Tel. (11) 2363.1602 - www.sabesp.com.br

NT/MNL 015/2021

Franco da Rocha, 10 de setembro de 2021

## NOTA TÉCNICA

Ofício nº 161 – GP – Câmara Municipal de Cajamar - SP

Assunto: Moção de Apelo nº 018/2021 – Vereador Flavio Alves Ribeiro

Intermitência do fornecimento de água potável no bairro Parque São Roberto II, Cajamar – SP.

Sobre o assunto supracitado, temos as seguintes informações a prestar:

O fato que gerou intermitência no abastecimento de água potável para o bairro Parque São Roberto II fora solucionado, no dia 19/08/21, com a substituição de equipamentos que estavam danificados no Booster Joanópolis.

Salientamos que outros fatores podem gerar intermitência no abastecimento no referido bairro. Em períodos de estiagem, a vazão de água do Ribeirão dos Cristais fica reduzida, com conseqüente redução da capacidade de produção da Estação de Tratamento de Água (ETA Cristais), sendo que a situação se agrava em dias de temperaturas elevadas na região e alto consumo de água. No intuito de mitigar os efeitos adversos do abastecimento no local, realizamos manobras estratégicas de adução do Sistema Parque Anhanguera para o Sistema Jordanésia.

Importante que os imóveis tenham caixa-d'água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78 e que os moradores mantenham o uso consciente da água.

É o que temos a informar.

Engº Cláudio Ferreira dos Santos  
Gerente de Divisão

Ricardo Sacristan Ferrari  
Gerente de Departamento

Assinado por 2 pessoas: RICARDO SACRISTAN FERRARI e CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F93E-F38E-50E5-B6F4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F93E-F38E-50E5-B6F4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SACRISTAN FERRARI (CPF 221.401.978-28) em 13/09/2021 16:39:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS (CPF 155.620.058-75) em 13/09/2021 17:05:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F93E-F38E-50E5-B6F4>