



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**OFÍCIO Nº 1.411/2024 - PMC/SMG**

Cajamar/SP., 21 de novembro de 2024.

**Referente: Indicação nº 772/2024**  
**16ª Sessão**

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção à Indicação nº772/2024, de autoria do Nobre Vereador Adilson Aparecido, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por meio do Memorando nº 2.119/2024 - SMISP, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**DANILO BARBOSA MACHADO**  
**Prefeito Municipal**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
2744/2024	26/11/2024 11:38:29	254.XXX.XXX-01

Excelentíssimo Senhor

**CLEBER CANDIDO SILVA**

Presidente da Câmara do Município de

**CAJAMAR – SP**



**Prefeitura do Município de Cajamar**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cajamar, 13 de novembro de 2024


Memorando nº 2119/2024 - SMISP


À  
**Secretaria Municipal de Governo**  
**Departamento de Apoio Técnico e Legislativo**  
**A/C: Pâmela Cristina de Moraes Cardoso**  
**Referente: Memorando nº 4445/2024 – DTL/SMG**  
**Assunto: Indicação nº 772/2024**  
**Vereador Adilson Aparecido**

Em atenção a indicação nº 772/2024, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o serviço de conserto de tampa de bueiro na Rua Ana Bela, calçada da Unidade de Saúde da Família – Conjunto Maria Luiza, foi executado. Segue foto em anexo.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Pedro Ap. Barcelos Souza**  
Diretor do Departamento de Administração Regional

  
**Eng. Ricardo Silas Thomaz**  
Secretário Adjunto

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
LEGISLATIVO  
Recebido em

18 NOV 2024

  
Recebido Por \_\_\_\_\_ Horas \_\_\_\_\_


---

*Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos*


*Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Centro – Cajamar/SP – Tel: (11) 4446-0018*

---













# Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 772 / 2024

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR</b> Incluído no expediente da sessão Ordin. Realizada em <u>30/ outubro /20</u> Despacho: <u>Encaminhe-se para</u> <u>os Vereadores e a Comissão</u> <b>CLEBER CANDIDO SILVA</b> Presidente
--

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de arrumar a tampa do bueiro na Rua Ana Bela, calçada da Unidade de saúde da Família, Conjunto Maria Luiza. Foto anexo.

### JUSTIFICATIVA

A justificativa para a solicitação de reparo da tampa do bueiro na Rua Ana Bela, na calçada da Unidade de Saúde da Família, no Conjunto Maria Luiza, é fundamentada nos seguintes pontos:

1. **Segurança Pública:** A tampa do bueiro danificada representa um risco iminente de acidentes para pedestres e veículos. Como a calçada é uma área de circulação, especialmente em frente a uma unidade de saúde, existe maior fluxo de pessoas, incluindo idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, aumentando a probabilidade de quedas e lesões.
2. **Preservação da Saúde Pública:** A abertura ou deterioração da tampa pode comprometer o sistema de escoamento das águas pluviais, ocasionando entupimentos e o conseqüente acúmulo de água parada, o que favorece a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue, zika e chikungunya.
3. **Manutenção da Infraestrutura Urbana:** A correção da tampa do bueiro é essencial para a conservação da via pública e da rede de drenagem urbana. A falta de reparo adequado pode gerar problemas maiores, como desmoronamento da área ao redor do bueiro e danos ao pavimento.
4. **Facilidade de Acesso à Unidade de Saúde:** Como o bueiro está localizado na calçada da Unidade de Saúde da Família, a manutenção do local é crucial para garantir um ambiente seguro e acessível a todos que frequentam o posto, evitando obstáculos e garantindo o fluxo contínuo de pessoas.

Portanto, o reparo da tampa do bueiro é uma medida preventiva e necessária para a segurança e bem-estar da população, assegurando o bom funcionamento da infraestrutura local e a proteção dos cidadãos que utilizam a via e os serviços de saúde próximos.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 16 de outubro de 2.024.

  
Adilson Aparecido  
Vereador  
REPUBLICANOS

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 5.

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Secretaria Municipal de Governo
Recebido em: <u>31/11/24</u>
às <u>10 h 42</u>



Pamela





# *Câmara Municipal de Cajamar*

Estado de São Paulo



Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo